



PRECIOS PROMEDIO EX- ANTE Y EXPOST POR NODO DE ENLACE




INYECCIÓN Y RETIRO DE ENERGÍA POR PAÍS EN EL MER

Mercado de Contratos Regional (MCR)




Mercado de Oportunidad Regional (MOR)




Operación	Guatemala	El Salvador	Honduras	Nicaragua	Costa Rica	Panamá	Oferta	Guatemala	El Salvador	Honduras	Nicaragua	Costa Rica	Panamá
Inyección CF	11,264	0	0	0	0	5,204	Inyección	8,635.5	211.5	0.0	0.0	6,543.5	3,074.3
Inyección CNFFF	13,538	316	0	0	1,945	1,173	Retiro	0.0	6,064.1	410.1	12,221.7	0.0	0.0
Retiro CF	0	13,837	3,390	0	0	0							
Retiro CNFFF	0	16,656	0	0	0	0							

* CNFFF contiene las Ofertas de Flexibilidad

MCR vs MOR



MCR



EVENTOS EN EL SER

FECHA INICIO	FECHA FINAL	SUCESO	EQUIPOS INVOLUCRADOS	OS/OM	DESCRIPCION DEL EVENTO O FALLA	ESTADO/EFFECTO	COMENTARIOS/OBSERVACIONES	CAUSA
03/11/2016 00:08	03/11/2016 06:14	apertura	Línea de Interconexión Panamá - San Nicolás (S.E. San Nicolás), Moguta - Ahuachapán (S.E. Ahuachapán), Yega 2 - Ahuachapán (S.E. Ahuachapán)	AMM/ETESAL/NEE	Apertura manual solo en extremo de SE San Nicolás y SE Ahuachapán, a solicitud del EOR por seguridad operativa		EOR orientó a los OS, los programas de intercambio desde las 00:00 a las 03:00 horas. Esto, conforme a maniobras de reducción gradual de programa de intercambios con Guatemala, por seguridad operativa del SER, debido a incremento del intercambio de la línea GUA-MEX. Se procede a redespacho, debido al causal de cambios topológicos en RTP, por apertura de las interconexiones del área de control de Guatemala con el resto del Sistema Eléctrico Regional	conexión no autorizada de banco de transformadores interconexión Guatemala - México.
03/11/2016 17:21	03/11/2016 17:34	Disparo/oscilaciones	Transformadores: SE Los Brillantes Banco 3, Línea Interconexión SE Los Brillantes - SE Tapachula	AMM	Disparo por actuación del ESIM004.	EOR maneja las desviaciones resultantes como desviaciones normales.	Disparo de banco de transformadores banco 2 y 3 de SE Los Brillantes por operación de relevador ESIM 004, por presentarse oscilaciones en el SER. Se solicita a países del SER colaborar con la inyección de potencia que dispongan para nivelar la frecuencia a valores nominales. Panamá la frecuencia bajo a 59.6850Hz	Oscilaciones en el SER, pendiente informe final.

Elaborado con información de la Base de Datos del EOR.