





PRECIOS PROMEDIO EX- ANTE Y EXPOST POR NODO DE ENLACE




INYECCIÓN Y RETIRO DE ENERGÍA POR PAÍS EN EL MER

Mercado de Contratos Regional (MCR)




Mercado de Oportunidad Regional (MOR)




Operación	Guatemala	El Salvador	Honduras	Nicaragua	Costa Rica	Panamá
Inyección CF	14,390	0	0	0	0	6,552
Inyección CNFF	9,534	4,407	0	0	642	4,592
Retiro CF	0	21,793	0	0	0	0
Retiro CNFF	587	9,505	3,573	1,671	0	21

* CNFF contiene las Ofertas de Flexibilidad


MCR vs MOR



MCR



MÁXIMAS CAPACIDADES DE TRANSFERENCIA



■ GUATEMALA-EL SALVADOR + GUATEMALA-HONDURAS + EL SALVADOR-HONDURAS ■ HONDURAS-NICARAGUA ■ NICARAGUA-COSTA RICA ■ COSTA RICA-PANAMÁ

EVENTOS EN EL SER

FECHA INICIO	FECHA FINAL	SUCESO	EQUIPOS INVOLUCRADOS	OS/OM	DESCRIPCIÓN DEL EVENTO O FALLA	ESTADODEEFECTO	COMENTARIOS/OBSERVACIONES	CAUSA
10/09/2017 16:23	10/09/2017 16:40	disparo	Transformadores SE Los Brillantes - Banco 2 y 3	AMM	Disparo por operación de relevador ESIMM005	EOR maneja las desviaciones resultantes como desviaciones normales.	Disparo por operación de relevador ESIMM005, por alto flujo, debido a pérdida de 2000 Mv de generación en sistema eléctrico de México. Panamá reporta a La frecuencia bajo hasta 59.7265 Hz por disparo de la interconexión México - Guatemala	pérdida de 2000 Mv de generación de México
14/09/2017 12:39	14/09/2017 12:44	disparo	Línea de Transmisión Masaga - Tiouantepe, Transformador Sub. Los Brillantes, Banco 2 y 3.	ENATREL, AMM	Disparo Ambos Extremos LT masaga - Tiouantepe.	EOR maneja las desviaciones resultantes como desviaciones normales.	Se observa inicio de oscilaciones electromecánicas no amortiguadas en LT Masaga - Tiouantepe. Se presenta un minuto después oscilaciones y disparo en SE Los Brillantes, actuación del ESIMM_005, se reenergiza subestación Brillantes a las 12:40h. Se reporta pérdida de 106 Mv de importación de México. Salvador reporta Variación en los parámetros de intercambio programado y frecuencia (hasta 59.684 Hz)	Pendiente informe final
14/09/2017 12:51	14/09/2017 15:49	disparo	Línea de Transmisión Masaga - Tiouantepe, Transformador Sub. Los Brillantes, Banco 2 y 3.	ENATREL, AMM	Disparo Ambos Extremos LT masaga - Tiouantepe.	EOR maneja las desviaciones resultantes como desviaciones normales.	Se observa inicio de oscilaciones electromecánicas no amortiguadas en LT Masaga - Tiouantepe. Se orienta a realizar revisión de la línea, se realizó prueba de árboles, se logra cierre a las 15:49h. Se presenta al mismo tiempo oscilaciones y disparo en SE Los Brillantes, se reenergiza subestación Brillantes a las 12:54h, se sincroniza con México a las 12:56h. Se reporta pérdida de 106 Mv de importación de México. Salvador reporta Variación en los parámetros de intercambio programado y frecuencia (hasta 59.92 Hz)	Pendiente informe final

Elaborado con información de la Base de Datos del EOR.

ELABORACIÓN DE REDESPACHOS SEMANA

FECHAS CON REDESPACHO	OFERTAS INYECCIÓN CON PRECIO 0US\$ EN EL MERCADO DE CONTRATOS		
	MW DECLARADOS	MW PREDESPACHADOS	PROMEDIO PRECIO EXANTE [US\$/MW]
NO HUBO REDESPACHOS			