




Semanario Regional Semana del 04 al 10 de noviembre de 2016









EVENTOS EN EL SER

FECHA INICIO	FECHA FINAL	SUCESO	EQUIPOS INVOLUCRADOS	OS/OM	DESCRIPCION DEL EVENTO O FALLA	ESTADO/EFECTO	COMENTARIOS/OBSERVACIONES	CAUSA
05/11/2016 17:58	05/11/2016 18:21	Disparo/ oscilaciones	Transformadores SE Los Brillantes Banco 2 y 3 , Línea Interconexión SE Los Brillantes - SE Tapachula		Disparó por actuación del ESIM004.	EOR maneja las desviaciones resultantes como desviaciones normales.	Disparo de banco de transformadores banco 2 y 3 de SE Los Brillantes por operación de relevador ESIM 004. El Salvador reporta una frecuencia de 60.12Hz	Pendiente informe final.

Elaborado con información de la Base de Datos del EOR.