



SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA DEL MER

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE LA RTR

AÑO 2017

MES DE MARZO 2017

Contenido

1. INTRODUCCIÓN.....	3
A. EJECUCIÓN PLAN DE MANTENIMIENTO RTR.	4
1.1 GUATEMALA.....	4
1.2 EL SALVADOR.....	7
1.3 HONDURAS.....	9
1.3 NICARAGUA.....	12
1.5 COSTA RICA	14
1.6 PANAMÁ.....	16
1.7 EPR.....	22
B. CUMPLIMIENTO PORCENTUAL PLAN DE MANTENIMIENTO DE LA RTR.	24
C. COMENTARIOS.....	24

1. INTRODUCCIÓN

Se muestra compendio del cumplimiento del mantenimiento en la RTR en base a: a) “Plan de Mantenimiento Anual aprobado de la RTR”, b) información publicada por el EOR sobre los mantenimientos diarios ejecutados en la región.

Se presenta:

A. Descripción por país basada en los siguientes parámetros:

- Incluido en la programación anual de mantenimientos y ejecutada de acuerdo a dicho programa.
- Incluido en la programación anual de mantenimientos y no ejecutada de acuerdo a dicho programa.
- Emergencia.
- Ejecutado y no incluido en la programación anual de mantenimientos (incluye nuevos mantenimientos programados y/o reprogramados).

B. Descripción porcentual regional que incluye:

- Cumplimiento en las ejecuciones de los mantenimientos programados, emergencias, nuevos y no especificados en la programación anual.
- No indican el SOLMANT correspondiente (en referencia al numeral 5.7.5.1 inciso a) del libro III del RMER).
- No se hace una descripción en qué consiste el mantenimiento (en referencia al numeral 5.7.5.1 inciso g) del libro III del RMER).

C. Comentarios.

A. EJECUCIÓN PLAN DE MANTENIMIENTO RTR.

1.1 GUATEMALA

OS/OM SOLICITANTE	FECHA INICIO	EQUIPO/ INSTALACION	DESCRIPCION DEL TRABAJO O FALLA	OBSERVACIONES
AMM	miércoles, 01 de marzo de 2017	Línea Guatemala Este - San Antonio 230 kv	Mantenimiento de Líneas, Subestaciones y Protecciones	programado y no llevado a cabo
AMM	miércoles, 01 de marzo de 2017	Línea de Transmisión Uspantan - Palo Viejo #1	no indica en que consiste el mantenimiento	No indica SOLMAT
AMM	viernes, 03 de marzo de 2017	Línea de Transmisión Huehuetenango - Xacbal	Trabajos en cable de guarda OPGW en las torres 59 y 60	No indica SOLMAT
AMM	viernes, 03 de marzo de 2017	Línea de Transmisión La Vega II - Aguacapa	Trabajos en cable de guarda OPGW en las torres 59 y 60	SOLMANT GUA 164/17
AMM	domingo, 05 de marzo de 2017	Línea de Interconexión México - Guatemala	mantenimiento de L.T. Tapachula - Angostura en México	No indica SOLMAT
AMM	lunes, 06 de marzo de 2017	Transformador Sub. Alborada, Trafo #1	no indica en que consiste el mantenimiento	No indica SOLMAT
AMM	martes, 07 de marzo de 2017	Subestación Guate Norte, Bahía San Agustín	Limpieza de aisladores de equipos, engrase a partes móviles, re apriete de conexiones alta tensión, mantenimiento de paneles, pruebas de Pararrayos, transformadores de medición, seccionadores e interruptor de la bahía SIEPAC salida hacia San Agustín (Se requiere apertura de línea)	SOLMANT GUA 165/17
AMM	martes, 07 de marzo de 2017	Línea San Antonio - La Vega 2	Mantenimiento de Líneas, Subestaciones y Protecciones	programado y no llevado a cabo
AMM	martes, 07 de marzo de 2017	Línea La Vega 2 - Jalpatagua	Mantenimiento de Líneas, Subestaciones y Protecciones	programado y no llevado a cabo
AMM	martes, 07 de marzo de 2017	Subestacion Jalpatagua - Banco de Transformacion 230/138/ Kv	Mantenimiento de Líneas, Subestaciones y Protecciones	programado y no llevado a cabo
AMM	miércoles, 08 de marzo de 2017	Línea La Vega 2 - Jalpatagua	Mantenimiento de Líneas, Subestaciones y Protecciones	programado y no llevado a cabo
AMM	miércoles, 08 de marzo de 2017	Subestacion Jalpatagua - Banco de Transformacion 230/138/ Kv	Mantenimiento de Líneas, Subestaciones y Protecciones	programado y no llevado a cabo

OS/OM SOLICITANTE	FECHA INICIO	EQUIPO/ INSTALACION	DESCRIPCION DEL TRABAJO O FALLA	OBSERVACIONES
AMM	jueves, 09 de marzo de 2017	Transformadores SE Guatemala Norte Banco 4	no indica en que consiste el mantenimiento	No indica SOLMAT
AMM	jueves, 09 de marzo de 2017	Línea de Transmisión SE Guatemala Norte - SE San Agustín	Mantenimiento de equipos de campo 230 kV de la subestación Guate Norte. En la salida de línea a San Agustín limpieza de aisladores y re-apriete de conectores	SOLMANT GUA 166/17
AMM	jueves, 09 de marzo de 2017	Línea de Transmisión SE Panaluya – SE Morales; Banco 1 Transformadores SE Panaluya; Línea de Transmisión SE Panaluya – SE San Agustín	Mantenimiento de equipos de campo en 230 kV de la subestación Panaluya, salida de línea a San Agustín y Barra 1 (Limpieza de aisladores y re apriete de conectores, pruebas predictivas).	SOLMANT GUA 167/17
AMM	sábado, 11 de marzo de 2017	Subestación Panaluya, Bahías san Agustín, San Nicolas y Medio	Limpieza de aisladores de equipos, engrase a partes móviles, re apriete de conexiones alta tensión, mantenimiento de paneles, pruebas de Pararrayos, transformadores de medición, seccionadores e interruptor de las bahías SIEPAC salida hacia San Agustín, San Nicolas y medio (Se requiere apertura de líneas)	programado y no llevado a cabo
AMM	domingo, 12 de marzo de 2017	Línea Moyuta - Ahuachapán	Mantenimiento de Líneas, Subestaciones y Protecciones	programado y no llevado a cabo
AMM	domingo, 12 de marzo de 2017	Línea de Interconexión México – Guatemala	no indica en que consiste el mantenimiento	No indica SOLMAT
AMM	martes, 14 de marzo de 2017	Línea Escuintla 1 - Siquinalá	Mantenimiento de Líneas, Subestaciones y Protecciones	programado y no llevado a cabo
AMM	miércoles, 15 de marzo de 2017	Reactor Subestación Panaluya	Limpieza de aisladores de equipos, engrase a partes móviles, re apriete de conexiones alta tensión, mantenimiento de paneles, pruebas de Pararrayos, transformadores de medición, seccionadores, interruptor y reactor(No se requiere apertura de líneas, solo indisponibilidad del campo)	No indica SOLMAT
AMM	miércoles, 15 de marzo de 2017	Línea Escuintla 1 - Enlace 1	Mantenimiento de Líneas, Subestaciones y Protecciones	programado y no llevado a cabo
AMM	jueves, 16 de marzo de 2017	Línea Escuintla 1 - Enlace 2	Mantenimiento de Líneas, Subestaciones y Protecciones	programado y no llevado a cabo
AMM	viernes, 17 de marzo de 2017	La Esperanza - Huehuetenango II	Mantenimiento General subestacion, limpieza de aisladores, mantenimiento de tierras, seccionadores e interruptores.	No indica SOLMAT
AMM	viernes, 17 de marzo de 2017	Mantenimiento de Subestacion Huehuetenango II	Mantenimiento General subestacion, limpieza de aisladores, mantenimiento de tierras, seccionadores e interruptores.	No indica SOLMAT
AMM	viernes, 17 de marzo de 2017	Línea de Transmisión SE Huehuetenango II - SE Xacbal	Mantenimiento a equipo de potencia.	No indica SOLMAT

OS/OM SOLICITANTE	FECHA INICIO	EQUIPO/ INSTALACION	DESCRIPCION DEL TRABAJO O FALLA	OBSERVACIONES
AMM	viernes, 17 de marzo de 2017	Línea de Transmisión Covadonga - Xacbal	Mantenimiento a equipo de potencia.	No indica SOLMAT
AMM	viernes, 17 de marzo de 2017	Mantenimiento de Subestacion Covadonga	Mantenimiento General subestacion, limpieza de aisladores, mantenimiento de tierras, seccionadores e interruptores.	No indica SOLMAT
AMM	viernes, 17 de marzo de 2017	Xacbal - Huehuetenango II 230kV	Mantenimiento General subestacion, limpieza de aisladores, mantenimiento de tierras, seccionadores e interruptores.	No indica SOLMAT
AMM	sábado, 18 de marzo de 2017	Línea de Transmisión SE Huehuetenango II - SE La Esperanza	no indica en que consiste el mantenimiento	No indica SOLMAT
AMM	sábado, 18 de marzo de 2017	Línea de Transmisión SE Huehuetenango II - SE Xacbal	no indica en que consiste el mantenimiento	No indica SOLMAT
AMM	sábado, 18 de marzo de 2017	Transformador SE Huehuetenango	no indica en que consiste el mantenimiento	No indica SOLMAT
AMM	domingo, 19 de marzo de 2017	Subestación La Esperanza: Transformador 230kV/138kV; Línea de Transmisión SE Huehuetenango - II - SE La Esperanza, Línea de Transmisión SE Covadonga - SE Xacbal, Línea de Transmisión SE Huehuetenango - SE Covadonga	Prueba de Interruptor de Potencia Campo Transformador de Potencia lado de 230kV y Pruebas de protecciones propias del transformador, y prueba de relevadores de protección; Protocolo de pruebas Electricas a transformadores de potencia fase R y S;	No indica SOLMAT
AMM	lunes, 20 de marzo de 2017	Línea de Transmisión Guatemala Este – San Antonio El Sitio	Mantenimiento mayor de protecciones, cambio de aislamiento flameado. Mantenimiento mayor de equipo primario	No indica SOLMAT
AMM	jueves, 23 de marzo de 2017	Línea de Transmisión Esperanza - Pologua	Cambio de poste en estructura No. 25.	No indica SOLMAT
AMM	domingo, 26 de marzo de 2017	Línea de Transmisión SE Chixoy - SE Chixoy II (2)	no indica en que consiste el mantenimiento	No indica SOLMAT
AMM	domingo, 26 de marzo de 2017	Línea de Transmisión SE Jurún Marinalá - SE Palín II; SE Guatemala Sur - SE Jurún Marinalá; SE Escuintla -SE Jurún Marinalá	no indica en que consiste el mantenimiento	No indica SOLMAT
AMM	martes, 28 de marzo de 2017	Línea San Joaquin - Pacífico	Mantenimiento de Lineas, Subestaciones y Protecciones	programado y no llevado a cabo
AMM	miércoles, 29 de marzo de 2017	Subestación Escuintla 1 - Acoplamiento 230 kV	Mantenimiento de Lineas, Subestaciones y Protecciones	programado y no llevado a cabo

1.2 EL SALVADOR

OS/OM SOLICITANTE	FECHA INICIO	EQUIPO/ INSTALACION	DESCRIPCION DEL TRABAJO O FALLA	OBSERVACIONES
UT	domingo, 05 de marzo de 2017	Línea San Miguel - Ozatlán	Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de subestación Ozatlán	SOLMANT SAL 16/17
UT	domingo, 05 de marzo de 2017	Línea Tecoluca - Ozatlán	Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de subestación Ozatlán	SOLMANT SAL 16/17
UT	domingo, 05 de marzo de 2017	Línea Cerrón Grande - San Rafael Cedros	Cambio de aislamiento	SOLMANT SAL 17/17
UT	domingo, 12 de marzo de 2017	Línea Opico - Sonsonate	Cambio de aislamiento	programado y no llevado a cabo
UT	domingo, 12 de marzo de 2017	Línea de Transmisión San Martín – San Bartolo (1)	desconexión de seccionadoras 43DSW7-45L1, por sustitución de equipo	SOLMANT SAL 199/17
UT	sábado, 18 de marzo de 2017	Línea de Transmisión SE Martín - SE San Bartolo	conexión de nuevos seccionadoras 43DSW7-45L1	SOLMANT SAL 21/17
UT	sábado, 18 de marzo de 2017	Línea Acajutla - Sonsonate 01	Cambio de conductor y cable de guarda	SOLMANT SAL 21/17
UT	sábado, 18 de marzo de 2017	Línea Acajutla - Sonsonate 02	Cambio de conductor y cable de guarda línea Acajutla - Sonsonate 01	SOLMANT SAL 21/17
UT	domingo, 19 de marzo de 2017	Línea San Antonio Abad - Nejapa	Mantenimiento a las áreas de 23 y 115 kV de subestación San Antonio Abad	SOLMANT SAL 21/17
UT	domingo, 19 de marzo de 2017	Línea San Antonio Abad - Talnique	Mantenimiento a las áreas de 23 y 115 kV de subestación San Antonio Abad	SOLMANT SAL 21/17
UT	domingo, 19 de marzo de 2017	Línea Acajutla - Sonsonate 02	Cambio de conductor y cable de guarda línea Acajutla - Sonsonate 01	SOLMANT SAL 22/17
UT	sábado, 25 de marzo de 2017	Línea Acajutla - Sonsonate 02	Cambio de conductor y cable de guarda línea Acajutla - Sonsonate 01	SOLMANT SAL 22/17

OS/OM SOLICITANTE	FECHA INICIO	EQUIPO/ INSTALACION	DESCRIPCION DEL TRABAJO O FALLA	OBSERVACIONES
UT	domingo, 05 de marzo de 2017	Línea San Miguel - Ozatlán	Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de subestación Ozatlán	SOLMANT SAL 16/17
UT	domingo, 05 de marzo de 2017	Línea Tecoluca - Ozatlán	Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de subestación Ozatlán	SOLMANT SAL 16/17
UT	domingo, 26 de marzo de 2017	Línea de Transmisión SE Nuevo Cuscatlán - SE Ateos	reparación mando de seccionadores asociados a los seccionadores 42DSW7-32A, trabajos requieren uso de grúas	SOLMANT SAL 202/17
UT	domingo, 26 de marzo de 2017	Línea Acajutla - Sonsonate 02	Cambio de conductor y cable de guarda línea Acajutla - Sonsonate 01	SOLMANT SAL 26/17
UT	viernes, 31 de marzo de 2017	Línea de Transmisión San Martín - San Bartolo 01	Corrección de problemas mecánicos en la estructura # 3 de la línea	SOLMANT SAL 203/17

1.3 HONDURAS

OS/OM SOLICITANTE	FECHA INICIO	EQUIPO/ INSTALACION	DESCRIPCION DEL TRABAJO O FALLA	OBSERVACIONES
ENEE	miércoles, 01 de marzo de 2017	TSZ-52B26	Visita 2 al interruptor	programado y no llevado a cabo
ENEE	sábado, 04 de marzo de 2017	Transformador SE Toncontín T-610	no indica en que consiste el mantenimiento	No indica SOLMAT
ENEE	sábado, 04 de marzo de 2017	L526 (Agua Prieta -San Pedro Sula Sur)	Cambio de aislamiento dañado, corte de ramas L-526	SOLMANT HON 35/17
ENEE	sábado, 04 de marzo de 2017	Línea de Transmisión Agua Fría - Nueva Nacaome	reparar arco en el pórtico de SE Agua Fría	No indica SOLMAT
ENEE	domingo, 05 de marzo de 2017	PGR-T603	Mantenimiento mayor a interruptor PGR-52T03, prueba de alarmas de transformador. Mantenimiento preventivo corte de árboles cercanos a la línea en tramos 13 y 14	SOLMANT HON 38/17
ENEE	domingo, 05 de marzo de 2017	Línea de Transmisión La Cañada - Miraflores L556	no indica en que consiste el mantenimiento	SOLMANT HON 36/17
ENEE	domingo, 05 de marzo de 2017	Línea de Transmisión Choloma - Masca	no indica en que consiste el mantenimiento	No indica SOLMAT
ENEE	domingo, 05 de marzo de 2017	Línea de Transmisión Masca - Térmica Sulzer	no indica en que consiste el mantenimiento	No indica SOLMAT
ENEE	domingo, 05 de marzo de 2017	Línea de Transmisión Masca - Térmica Sulzer	no indica en que consiste el mantenimiento	No indica SOLMAT
ENEE	miércoles, 08 de marzo de 2017	CIR-T518, B526	Visita 2 al transformador y prueba de alarmas y disparos	programado y no llevado a cabo
ENEE	jueves, 09 de marzo de 2017	CTE-52L16	Despeje de transformador	programado y no llevado a cabo

OS/OM SOLICITANTE	FECHA INICIO	EQUIPO/ INSTALACION	DESCRIPCION DEL TRABAJO O FALLA	OBSERVACIONES
ENEE	miércoles, 08 de marzo de 2017	CIR-T518, B526	Visita 2 al transformador y prueba de alarmas y disparos	programado y no llevado a cabo
ENEE	jueves, 09 de marzo de 2017	CTE-52L16	Despeje de transformador	programado y no llevado a cabo
ENEE	sábado, 11 de marzo de 2017	L629 / San Nicolás-Panaluya	Cambio de herrajes y limpieza de aisladores	programado y no llevado a cabo
ENEE	sábado, 11 de marzo de 2017	L527 (Agua Prieta - San Pedro Sula Sur)	Cambio de aislamiento dañado, corte de ramas L-527	programado y no llevado a cabo
ENEE	domingo, 12 de marzo de 2017	PGR-T603	Mantenimiento mayor a interruptor PGR-52T03, prueba de alarmas de transformador	programado y no llevado a cabo
ENEE	viernes, 17 de marzo de 2017	L640/ Nueva Nacaome - 15 de Septiembre	Cambio de Aislamiento	SOLMANT HON 41/17
ENEE	sábado, 18 de marzo de 2017	Línea de Transmisión SE Agua Caliente - SE Agua Fría	Limpieza de brecha y cambio de aislamiento dañado	SOLMANT HON 42/17
ENEE	domingo, 19 de marzo de 2017	L501 (Cañaverl - Río Lindo)	Cambio de aislamiento dañado, corte de ramas L-501	SOLMANT HON 44/17
ENEE	domingo, 19 de marzo de 2017	BER-T551, B507 y B508	Visita 2 al transformador y mantenimiento de seccionadoras 51T51 y 55T51	programado y no llevado a cabo
ENEE	lunes, 20 de marzo de 2017	L616/ Agua Caliente - Agua Fría	Cambio de Aislamiento	programado y no llevado a cabo
ENEE	miércoles, 22 de marzo de 2017	62L22/San Buena Ventura	Prueba a interruptor 62L22 y TC's asociados	programado y no llevado a cabo

OS/OM SOLICITANTE	FECHA INICIO	EQUIPO/ INSTALACION	DESCRIPCION DEL TRABAJO O FALLA	OBSERVACIONES
ENEE	miércoles, 22 de marzo de 2017	SMT-52L28	Visita 2 al interruptor	programado y no llevado a cabo
ENEE	miércoles, 22 de marzo de 2017	22/03/2017+H590+K592	rellenado de gas SF6 al interruptor del lado de baja del transformador	No indica SOLMAT
ENEE	jueves, 23 de marzo de 2017	62L09/San Buena Ventura	Prueba a interruptor 62L09 y TC's asociados	programado y no llevado a cabo
ENEE	jueves, 23 de marzo de 2017	SMT-52L29	Visita 2 al interruptor	programado y no llevado a cabo
ENEE	viernes, 24 de marzo de 2017	62E09/San Buena Ventura	Prueba a interruptor 62E09 y TC's asociados	programado y no llevado a cabo
ENEE	sábado, 25 de marzo de 2017	L502 (Rio Lindo - Caracol)	Cambio de aislamiento dañado, corte de ramas L-502	programado y no llevado a cabo
ENEE	sábado, 25 de marzo de 2017	Línea de Transmisión SE San Pedro Sula Sur - SE Villanueva	Apertura de línea L531 San Pedro Sula Sur - Villa Nueva para cumplir con la orden N° 17-0528, visita 2 al transformador T538, interruptor y OLTC	No indica SOLMAT
ENEE	sábado, 25 de marzo de 2017	Línea de Transmisión SE San Pedro Sula Sur - SE Villanueva	Apertura de línea L531 San Pedro Sula Sur - Villa Nueva para cumplir con la orden N° 17-0528, Pruebas de disparo al transformador VNU-T538	No indica SOLMAT
ENEE	domingo, 26 de marzo de 2017	Transformador T609 SE Toncontín	Mantenimiento al interruptor del Transformador 62T09	No indica SOLMAT
ENEE	martes, 28 de marzo de 2017	CHM-52L25	Visita 2 al interruptor	programado y no llevado a cabo
ENEE	miércoles, 29 de marzo de 2017	L520 (Reguleto - Isletas)	Cambio de aislamiento dañado, corte de ramas L-520/521	programado y no llevado a cabo
ENEE	miércoles, 29 de marzo de 2017	GUA-T537	Visita 2 al transformador	programado y no llevado a cabo
ENEE	jueves, 30 de marzo de 2017	Línea de Transmisión Río Lindo - Cañaverl, L501	Cambio de aislamiento dañado en torres #505 y #1 de doble terna (L501/L502).	SOLMANT HON 55/17

1.3 NICARAGUA

OS/OM SOLICITANTE	FECHA INICIO	EQUIPO/ INSTALACION	DESCRIPCION DEL TRABAJO O FALLA	OBSERVACIONES
ENATREL	miércoles, 01 de marzo de 2017	Línea de Transmisión Amayo (NIC) - Liberia (CRI)	Lavado de aislamiento en caliente	No indica SOLMAT
ENATREL	sábado, 04 de marzo de 2017	Línea de Transmisión Masaya - Ticuantepe (L9060)	Limpieza de aisladores L9060	SOLMANT NIC 26/17
ENATREL	domingo, 05 de marzo de 2017	Línea de Transmisión Altamira - Oriental	no indica en que consiste el mantenimiento	No indica SOLMAT
ENATREL	jueves, 09 de marzo de 2017	SEBACO SEB L8010	LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. PRUEBAS A MANDOS ELECTRICOS, PRUEBAS EQUIPOS DE PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES, PRUEBAS EQUIPOS RTU.	programado y no llevado a cabo
ENATREL	viernes, 10 de marzo de 2017	Línea de Transmisión SE Carlos Fonseca- SE Malpaisillo	Abierta Línea 138KV L8360 (MLP-PCF) Extremo PCF Emergencia/ Solicitado por el Agente / ENATREL SOL-0140-17: Mantenimiento No Programado. Mantenimiento Correctivo. Mantenimiento preventivo - predictivo y pruebas a interruptores. L8360. Mantenimiento y Pruebas a equipos de protección L8360. Pruebas de Mando Eléctrico L8360.	No indica SOLMAT
ENATREL	sábado, 11 de marzo de 2017	Línea de Transmisión SE Masaya - SE Planta Tipitapa	Mantenimiento Correctivo. Intercalado de estructura de Línea de Transmisión Torre 33, Torre 34.	No indica SOLMAT
ENATREL	sábado, 11 de marzo de 2017	Línea de Transmisión SE Carlos Fonseca- SE Malpaisillo	no indica en que consiste el mantenimiento	No indica SOLMAT
ENATREL	domingo, 12 de marzo de 2017	Línea de Transmisión Mateare 1 – Sandino (L9020)	Limpieza de aisladores L9020	SOLMANT NIC 31/17
ENATREL	martes, 14 de marzo de 2017	Línea de Transmisión Planta Centro América - Sebaco, L8080	Mantenimiento preventivo a seccionadores e interruptores	No indica SOLMAT
ENATREL	miércoles, 15 de marzo de 2017	Línea de Transmisión Sebaco - Planta Centro América L8080	no indica en que consiste el mantenimiento	No indica SOLMAT

OS/OM SOLICITANTE	FECHA INICIO	EQUIPO/ INSTALACION	DESCRIPCION DEL TRABAJO O FALLA	OBSERVACIONES
ENATREL	jueves, 16 de marzo de 2017	PLANTA CARLOS FONSECA PCF L8010	LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.	programado y no llevado a cabo
ENATREL	sábado, 18 de marzo de 2017	Línea de Transmisión SE Corinto - SE Chinandega (L8300)	Fuga de aceite de transformador TR1	SOLMANT NIC 45/17
ENATREL	martes, 21 de marzo de 2017	TICUANTEPE II TCP II B8015	LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.	programado y no llevado a cabo
ENATREL	jueves, 23 de marzo de 2017	LEON I LNI L9010	LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. PRUEBAS A MANDOS ELECTRICOS, PRUEBAS EQUIPOS DE PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES, PRUEBAS EQUIPOS RTU.	programado y no llevado a cabo
ENATREL	jueves, 23 de marzo de 2017	PLANTA CARLOS FONSECA PCF L8420	LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.	programado y no llevado a cabo
ENATREL	sábado, 25 de marzo de 2017	Transmisión SE Corinto - SE Chinandega (L8300)	Mantenimiento Correctivo. Fuga de aceite de transformador TR1.	SOLMANT NIC 48/17
ENATREL	domingo, 26 de marzo de 2017	Línea de Transmisión SE Corinto – SE Chinandega (L8300)	Mantenimiento Correctivo. Fuga de aceite de transformador TR1	SOLMANT NIC 48/17
ENATREL	domingo, 26 de marzo de 2017	Línea de Transmisión SE Tipitapa - SE Masaya (L8090)	Intercalado de línea de transmisión y Mantenimiento de TC y TP en bahías	SOLMANT NIC 40/17
ENATREL	miércoles, 29 de marzo de 2017	LEON I LNI L9040	LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. PRUEBAS A MANDOS ELECTRICOS, PRUEBAS EQUIPOS DE PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES, PRUEBAS EQUIPOS RTU.	SOLMANT NIC 41/17

1.5 COSTA RICA

OS/OM SOLICITANTE	FECHA INICIO	EQUIPO/ INSTALACION	DESCRIPCION DEL TRABAJO O FALLA	OBSERVACIONES
ICE	jueves, 02 de marzo de 2017	Línea de Transmisión Amayo (NIC) - Liberia (CRI)	Lavado de aislamiento en caliente	SOLMANT CRI 163/17
ICE	jueves, 02 de marzo de 2017	LT San Isidro Palmar 230 kV	Mantenimiento general, pruebas eléctricas, mantenimiento preventivo, protecciones propias	No indica SOLMAT
ICE	domingo, 05 de marzo de 2017	Subestación San Miguel barra A 230 kV	Prueba de disparos 87B	programado y no llevado a cabo
ICE	domingo, 05 de marzo de 2017	Línea de Transmisión Peñas Blancas - Ciudad Quesada	Cambio de pararrayos	SOLMANT CRI 167/17
ICE	martes, 07 de marzo de 2017	Línea de Interconexión Amayo - Liberia	Lavado de aislamiento en caliente	SOLMANT CRI 163/17
ICE	martes, 07 de marzo de 2017	Línea de Transmisión La Caja - El Coco	Para reparar poste que se encuentra inclinado	No indica SOLMAT
ICE	jueves, 09 de marzo de 2017	Línea de Transmisión SE San Miguel - SE Colima	no indica en que consiste el mantenimiento	No indica SOLMAT
ICE	jueves, 09 de marzo de 2017	Línea de Interconexión SE Amayo - SE Liberia	Lavado de aislamiento en caliente	No indica SOLMAT
ICE	viernes, 10 de marzo de 2017	Línea de Interconexión SE Liberia - SE Amayo	A solicitud de ICE por mantenimiento se bloquearon recierres línea de interconexión SE Liberia - Amayo	No indica SOLMAT
ICE	domingo, 12 de marzo de 2017	Línea de Transmisión Escazú –Desamparados; Línea de Transmisión Escazú – Caja	no indica en que consiste el mantenimiento	No indica SOLMAT
ICE	lunes, 13 de marzo de 2017	Línea de Interconexión Amayo - Liberia	por lavado de aisladores del lado de CRI.	No indica SOLMAT

OS/OM SOLICITANTE	FECHA INICIO	EQUIPO/ INSTALACION	DESCRIPCION DEL TRABAJO O FALLA	OBSERVACIONES
ICE	martes, 14 de marzo de 2017	LT Moin-Cahuita 230 kV	Reparación hilo reventado y cambiar el aislador	programado y no llevado a cabo
ICE	martes, 14 de marzo de 2017	Línea de Interconexión Amayo - Liberia	por lavado de aisladores del lado de CRI.	SOLMANT CRI 163/17
ICE	miércoles, 15 de marzo de 2017	Línea de Interconexión Amayo - Liberia	por lavado de aisladores del lado de CRI.	SOLMANT CRI 163/17
ICE	miércoles, 15 de marzo de 2017	Línea de Interconexión Río claro - Progreso	Retensado de la línea para mejorar cargabilidad	SOLMANT CRI 13/17
ICE	jueves, 16 de marzo de 2017	Línea de Interconexión Amayo - Liberia	Limpieza de aislamiento en vivo	SOLMANT CRI 163/17
ICE	domingo, 19 de marzo de 2017	Subestación San Miguel barra B 230 kV	Prueba de disparos 87B	programado y no llevado a cabo
ICE	miércoles, 22 de marzo de 2017	Línea de Transmisión Cachí - Río Macho; Cachí - Sabanilla; Cachí - San Miguel; Cachí - Turrialba; Cachí - Angostura; Cachí - La Joya; San Miguel - Sabanilla	Prueba de confiabilidad de arranque en negro PH Cachí; Apertura de todos los elementos asociados a la barra 138 kV de la Subestación Cachí	SOLMANT CRI 158/17
ICE	viernes, 24 de marzo de 2017	Línea de Transmisión Trapiche-Reventazón	Reparación de un conductor dañado de la LT Trapiche-Reventazón en la Subestación Trapiche	SOLMANT CRI 221/17
ICE	domingo, 26 de marzo de 2017	Línea de Transmisión SE Sabanilla - SE San Miguel; Sabanilla - SE Cachí	Prueba a la protección diferencial Barras 138 kV en Sub. Sabanilla	No indica SOLMAT
ICE	jueves, 30 de marzo de 2017	Línea de Transmisión Palmar - San Isidro	Cambio de TC, Fases R y T.	No indica SOLMAT

1.6 PANAMÁ

OS/OM SOLICITANTE	FECHA INICIO	EQUIPO/ INSTALACION	DESCRIPCION DEL TRABAJO O FALLA	OBSERVACIONES
ETESA	miércoles, 01 de marzo de 2017	Barra (230) Mata De Nance Mata De Nance	Limpieza de las columnas de aisladores/Revisión de las uniones de Barra- Barra/Revisión de puntos de aterrizaje	programado y no llevado a cabo
ETESA	miércoles, 01 de marzo de 2017	Línea de Transmisión Cemento Panamá - Las Minas II (115-4B)	Apertura de emergencia, por cambio de pararrayo asociado a la línea, en el extremo de SE Las Minas II.	No indica SOLMAT
ETESA	viernes, 03 de marzo de 2017	Transformador T2 - Mata De Nance Mata De Nance	Limpieza de los bushing y pararrayos de 230kV, 115kV y 34.5kV/Pueba de alarmas/Cambio de sílica gel/Revisión G.	programado y no llevado a cabo
ETESA	viernes, 03 de marzo de 2017	Línea de Transmisión Panamá II - Chilibre (115-3A)	Trabajos en cable de guarda OPGW en las torres 59 y 60	No indica SOLMAT
ETESA	sábado, 04 de marzo de 2017	Barra (115) Panamá Panamá	Limpieza y Mantenimiento de la sección de Barra y equipos asociados.	programado y no llevado a cabo
ETESA	sábado, 04 de marzo de 2017	Línea de Transmisión Panamá- Chorrera(230-3A)	Limpieza, reemplazo de aisladores y herrajes en las torres # 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09.	SOLMANT PAN 264/17
ETESA	domingo, 05 de marzo de 2017	Transformador T1 - Panamá Panamá	Prueba a las protecciones asociadas al T1. Prueba de disparo.	SOLMANT PAN 265/17
ETESA	domingo, 05 de marzo de 2017	Línea (230) 230-2C Panamá II - Panamá	Prueba de recierre	programado y no llevado a cabo
ETESA	domingo, 05 de marzo de 2017	Línea (230) 230-1C Panamá II - Panamá	Prueba de recierre.	programado y no llevado a cabo
ETESA	domingo, 05 de marzo de 2017	Línea de Transmisión Chorrera - Panamá (230-4A)	Limpieza, reemplazo de aisladores y herrajes en las torres 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09	SOLMANT PAN 265/17

OS/OM SOLICITANTE	FECHA INICIO	EQUIPO/ INSTALACION	DESCRIPCION DEL TRABAJO O FALLA	OBSERVACIONES
ETESA	lunes, 06 de marzo de 2017	Línea (230) 230-3B El Higo - Chorrera	Reemplazo de aisladores y herrajes de Línea y Limpieza de equipos y componentes asociados al pórtico.	programado y no llevado a cabo
ETESA	lunes, 06 de marzo de 2017	Línea (230) 230-5A Veladero - Llano Sanchez	Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea.	programado y no llevado a cabo
ETESA	lunes, 06 de marzo de 2017	Línea (230) 230-6B Bella Vista - Veladero	Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea.	SOLMANT PAN 79/17
ETESA	lunes, 06 de marzo de 2017	Barra (115) Mata De Nance Mata De Nance	Limpieza de las columnas de aisladores/Revisión de las uniones de Barra- Barra/Revisión de puntos de aterrizaje	programado y no llevado a cabo
ETESA	lunes, 06 de marzo de 2017	Línea de Transmisión Veladero - San Bartolo 230-14B	Limpieza de aislamiento	SOLMANT PAN 254/17
ETESA	lunes, 06 de marzo de 2017	Barra SE Chorrera, Barra A	no indica en que consiste el mantenimiento	No indica SOLMAT
ETESA	lunes, 06 de marzo de 2017	Línea de Transmisión Chorrera - El Higo (230-4B)	Adecuación de los disparos y bloqueos en la cadena de Fallo Interruptor del interruptor 23M32 a los nuevos interruptores 23A72 y 23A82 del Proyecto Tercera Línea. Se realizará prueba de disparo y bloqueo	SOLMANT PAN 270/17
ETESA	martes, 07 de marzo de 2017	Línea de Transmisión Veladero - San Bartolo 230-14B	Limpieza de aislamiento	SOLMANT PAN 254/17
ETESA	miércoles, 08 de marzo de 2017	Barra (230) Mata De Nance Mata De Nance	Limpieza de las columnas de aisladores/Revisión de las uniones de Barra- Barra/Revisión de puntos de aterrizaje	programado y no llevado a cabo
ETESA	jueves, 09 de marzo de 2017	Línea (230) 230-6A Llano Sanchez - Bella Vista	Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea.	programado y no llevado a cabo

OS/OM SOLICITANTE	FECHA INICIO	EQUIPO/ INSTALACION	DESCRIPCION DEL TRABAJO O FALLA	OBSERVACIONES
ETESA	jueves, 09 de marzo de 2017	Línea de Transmisión SE Veladero - SE San Bartolo 230-15B	Limpieza de aislamiento	SOLMANT PAN 256/17
ETESA	viernes, 10 de marzo de 2017	Transformador T3 - Mata De Nance Mata De Nance	Limpieza de los bushing y pararrayos de 230kV, 115kV y 34.5kV/Pueba de alarmas/Cambio de sílica gel/Revisión G.	programado y no llevado a cabo
ETESA	sábado, 11 de marzo de 2017	Línea (115) 115-17 La Estrella - Caldera	Mantenimiento de línea 115-17	programado y no llevado a cabo
ETESA	sábado, 11 de marzo de 2017	Barra (115) Caldera Caldera	Mantenimiento de SE y transformador	programado y no llevado a cabo
ETESA	sábado, 11 de marzo de 2017	Línea (115) 115-18 Los Valles - Caldera	Mantenimiento de línea 115-18	programado y no llevado a cabo
ETESA	sábado, 11 de marzo de 2017	Barra (115) Panamá Panamá	Limpieza y Mantenimiento de la sección de Barra y equipos asociados.	programado y no llevado a cabo
ETESA	domingo, 12 de marzo de 2017	Línea de Transmisión El Coco – Panamá II (12A), (13A)	L.T. 230-12A: tendido entre las torres 93 y 94, el cual cruza por arriba de las líneas 230-12A y 230-13A como parte del Proyecto de la tercera línea.	SOLMANT PAN 266/17
ETESA	lunes, 13 de marzo de 2017	Línea (230) 230-34 Dominical - El Alto	Prueba de protecciones e interruptores de la línea hacia Pando	programado y no llevado a cabo
ETESA	lunes, 13 de marzo de 2017	Línea (230) 230-12A Panamá II - El Coco	Reemplazo de aisladores y herrajes de Línea y Limpieza de equipos y componentes asociados al pórtico.	programado y no llevado a cabo
ETESA	lunes, 13 de marzo de 2017	Línea (230) 230-5B Mata De Nance - Veladero	Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea.	programado y no llevado a cabo

OS/OM SOLICITANTE	FECHA INICIO	EQUIPO/ INSTALACION	DESCRIPCION DEL TRABAJO O FALLA	OBSERVACIONES
ETESA	lunes, 13 de marzo de 2017	Línea (115) 115-2B Las Minas 1 - Santa Rita	Mantenimiento a: interruptor 11A112, inspeccion de linea, herrajes y aisladores, limpieza de areas de contacto, lubricación de partes moviles, mantenimiento y ensayos al sistema SMEC.	programado y no llevado a cabo
ETESA	martes, 14 de marzo de 2017	Línea (230) 230-25A Dominical - Veladero	PRUEBAS PRIMARIAS A EQUIPOS DE LA SIEPAC	programado y no llevado a cabo
ETESA	martes, 14 de marzo de 2017	Barra (230) Progreso Progreso	Limpieza de equipos asociados a la barra, prueba a interruptores y transformadores de instrumentación	SOLMANT PAN 93/17
ETESA	miércoles, 15 de marzo de 2017	Línea (230) 230-3C Llano Sanchez - El Higo	Reemplazo de aisladores y herrajes de Línea y Limpieza de equipos y componentes asociados al pórtico.	programado y no llevado a cabo
ETESA	miércoles, 15 de marzo de 2017	Barra (230) Progreso Progreso	Limpieza de equipos asociados a la barra, prueba a interruptores y transformadores de instrumentación	programado y no llevado a cabo
ETESA	viernes, 17 de marzo de 2017	Línea (230) 230-4C Llano Sanchez - El Higo	Reemplazo de aisladores y herrajes de Línea y Limpieza de equipos y componentes asociados al pórtico.	programado y no llevado a cabo
ETESA	sábado, 18 de marzo de 2017	Línea (230) 230-35 Dominical - Paredones	Limpieza de Barra A de SE Dominical, prueba de protecciones e interruptores de la linea hacia Monte Lirio	programado y no llevado a cabo
ETESA	sábado, 18 de marzo de 2017	Barra (230) Panamá II Panamá II	Limpieza y Mantenimiento de la sección de Barra y equipos asociados.	programado y no llevado a cabo
ETESA	sábado, 18 de marzo de 2017	Línea (230) 230-13A Panamá II - El Coco	Reemplazo de aisladores y herrajes de Línea y Limpieza de equipos y componentes asociados al pórtico.	programado y no llevado a cabo
ETESA	domingo, 19 de marzo de 2017	Línea (230) 230-3A Panamá - Chorrera	Limpieza de Pórticos y seccionadoras asociadas a la línea.	programado y no llevado a cabo

OS/OM SOLICITANTE	FECHA INICIO	EQUIPO/ INSTALACION	DESCRIPCION DEL TRABAJO O FALLA	OBSERVACIONES
ETESA	domingo, 19 de marzo de 2017	Línea (230) 230-12B El Coco - Llano Sanchez	Reemplazo de aisladores y herrajes de Línea y Limpieza de equipos y componentes asociados al pórtico.	programado y no llevado a cabo
ETESA	lunes, 20 de marzo de 2017	Línea (230) 230-4B El Higo - Chorrera	Reemplazo de aisladores y herrajes de Línea y Limpieza de equipos y componentes asociados al pórtico.	programado y no llevado a cabo
ETESA	martes, 21 de marzo de 2017	Línea (230) 230-6C Mata De Nance - Veladero	Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea.	SOLMANT PAN 103/17
ETESA	miércoles, 22 de marzo de 2017	Línea de Transmisión Dominical - Primavera, 230-33	Mantenimiento de equipos asociados a la línea 230-33 en la SE Primavera (pruebas de CTs, PTs, pararrayos).	SOLMANT PAN 269/17
ETESA	miércoles, 22 de marzo de 2017	Línea de Transmisión Panamá - Cemento Panamá, 115-4A	Se realizará una conexión temporal entre las líneas 115-3A y 115-4A con el propósito de respaldar el suministro de energía en la SE Chilibre	SOLMANT PAN 275/17
ETESA	jueves, 23 de marzo de 2017	Línea de Transmisión Dominical - Primavera 230-33	Mantenimiento de equipos asociados a la línea 230-33 en la SE Primavera (pruebas de TCs, TP y pararrayos).	SOLMANT PAN 269/17
ETESA	jueves, 23 de marzo de 2017	Línea de Transmisión Mata de Nance - Veladero 230-6C	Mantenimiento a la línea 230-6C y en la SE Mata de Nance y SE Veladero el mantenimiento a los pórticos y equipos de entrada de línea 230-6C	SOLMANT PAN 103/17
ETESA	viernes, 24 de marzo de 2017	Transformador T1 - Mata De Nance Mata De Nance	Limpieza de los bushing y pararrayos de 230kV, 115kV y 34.5kV/Pueba de alarmas/Cambio de sílica gel/Revisión G.	programado y no llevado a cabo
ETESA	viernes, 24 de marzo de 2017	Transformador T1 SE Progreso	no indica en que consiste el mantenimiento	No indica SOLMAT
ETESA	viernes, 24 de marzo de 2017	Línea de Transmisión Dominical - Primavera, 230-33	Mantenimiento de equipos asociados a la línea 230-33 en la SE Primavera (pruebas de TCs, TP y pararrayos).	SOLMANT PAN 269/17

OS/OM SOLICITANTE	FECHA INICIO	EQUIPO/ INSTALACION	DESCRIPCION DEL TRABAJO O FALLA	OBSERVACIONES
ETESA	sábado, 25 de marzo de 2017	Línea (230) 230-13B El Coco - Llano Sanchez	Reemplazo de aisladores y herrajes de Línea y Limpieza de equipos y componentes asociados al pósito.	programado y no llevado a cabo
ETESA	sábado, 25 de marzo de 2017	Transformador T1 SE Progreso	mantenimiento a los equipos de la barra "A" de 230 kV y el autotransformador T1. Personal de Protecciones realizará pruebas de disparo y bloqueo	SOLMANT PAN 271/17
ETESA	domingo, 26 de marzo de 2017	Línea (230) 230-4A Panamá - Chorrera	Limpieza de Pórticos y seccionadoras asociadas a la línea.	programado y no llevado a cabo
ETESA	domingo, 26 de marzo de 2017	Transformador SE Panamá 23T3 (Transformador 3)	Despejes de Barra I y Barra II, para normalizar el Transformador 2.	No indica SOLMAT
ETESA	martes, 28 de marzo de 2017	Línea (230) 230-16 Guasquitas - Veladero	Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pósito de la línea.	SOLMANT PAN 107/17
ETESA	martes, 28 de marzo de 2017	Línea (230) 230-25B Río Claro - Dominical	Limpieza de Barra B de SE Dominical.	programado y no llevado a cabo
ETESA	jueves, 30 de marzo de 2017	Línea de Transmisión Changuinola - Cañazas, 230-30	Mantenimiento preventivo en pósito de Sub. Cañazas.	No indica SOLMAT
ETESA	jueves, 30 de marzo de 2017	Transformador Sub. Mata de Nance, MDN-T2	no indica en que consiste el mantenimiento	No indica SOLMAT
ETESA	viernes, 31 de marzo de 2017	Transformador SE Mata de Nance, TX2	Mantenimiento a la barra de 115 KV	No indica SOLMAT
ETESA	viernes, 31 de marzo de 2017	Línea de Transmisión Veladero – Llano Sánchez (51); Veladero – Llano Sánchez (52)	Implementación de disparos y bloqueos de las protecciones asociadas al nuevo interruptor 23D12. Desconexión de CT del interruptor 23M12 al diferencial de barra y conexión al nuevo 23D12	No indica SOLMAT

1.7 EPR

OS/OM SOLICITANTE	FECHA INICIO	EQUIPO/ INSTALACION	DESCRIPCION DEL TRABAJO O FALLA	OBSERVACIONES
EPR GUA	jueves, 02 de marzo de 2017	Subestación Aguacapa, Bahía Aguacapa - La Vega 2	Trabajos en cable de guarda OPGW en las torres 59 y 60	SOLMANT GUA 162/17
EPR CRI	lunes, 06 de marzo de 2017	LT Rio Claro Palmar 230 kV	Pruebas eléctricas completas	SOLMANT PAN 254/17
EPR CRI	martes, 07 de marzo de 2017	Línea de Transmisión Palmar - Río Claro #2	no indica en que consiste el mantenimiento	SOLMANT CRI 16/17
EPR CRI	jueves, 09 de marzo de 2017	Línea de Transmisión SE Rio Claro - SE Palmar #2	no indica en que consiste el mantenimiento	SOLMANT CRI 16/17
EPR NIC	sábado, 18 de marzo de 2017	Línea de Interconexión SE Agua Caliente - SE Sandino	Poda y Corte de Árboles en línea de 230 KV L9090	SOLMANT NIC 33/17
EPR HON	domingo, 19 de marzo de 2017	L-623 y B627 /San Buena Ventura - San Nicolas; Línea de Interconexión SE San Nicolás - SE Panaluya	Mantenimiento mayor en la subestacion a: Potenciales de línea y la barra, Pararrayos, seccionadoras de línea y de barra , limpieza de aisladores y cambio de herrajes en la línea.	SOLMANT HON 45/17
EPR HON	lunes, 20 de marzo de 2017	62L23/San Buena Ventura	Prueba a Interruptor 62L23 y TC's asociados.	SOLMANT HON 46/17
EPR CRI	lunes, 20 de marzo de 2017	Línea de Interconexión Ticuantepe – Cañas	Bloqueo de Recierre. Quema de cañales	SOLMANT CRI 203/17
EPR HON	martes, 21 de marzo de 2017	62E22/San Buena Ventura	Prueba a interruptor 62E22 y TC's asociados.	SOLMANT HON 47/17
EPR CRI	martes, 21 de marzo de 2017	LT Palmar Parrita 230 kV	Cambio de aisladores torres y chavetas oxidadas	SOLMANT CRI 19/17

OS/OM SOLICITANTE	FECHA INICIO	EQUIPO/ INSTALACION	DESCRIPCION DEL TRABAJO O FALLA	OBSERVACIONES
EPR SAL	sábado, 25 de marzo de 2017	Línea Ahuachapán - La Vega II	Cambio de bolas de señalización aérea en torres de 4 circuitos y mantenimiento a las cadenas de aisladores a lo largo de varios puntos de la línea.	SOLMANT SAL 23/17
EPR HON	sábado, 25 de marzo de 2017	B-609 y L622/ San Buena Ventura - Cajon	Mantenimiento mayor en la subestacion a: Potenciales de línea y barra, Pararrayos, seccionadoras de línea y de barra y en la línea limpieza de aislamiento	SOLMANT HON 53/17
EPR SAL	domingo, 26 de marzo de 2017	Línea Ahuachapán - La Vega II	Cambio de bolas de señalización aérea en torres de 4 circuitos y mantenimiento a las cadenas de aisladores a lo largo de varios puntos de la línea.	SOLMANT SAL 25/17
EPR HON	domingo, 26 de marzo de 2017	B-609 y L609 / San Buena Ventura - Amaratoca	Mantenimiento mayor en la subestacion a: Potenciales de línea y barra, Pararrayos, seccionadoras de línea y de barra y en la línea limpieza de aislamiento (Cambio de Aislamiento ENEE); pruebas en pararrayos asociados a la línea L-609, pruebas en SBV 68L9, 68B9, 66L9, 61L9, 63L9, 63E9, 61L22, pruebas de funcionalidad al interruptor, cambio de aislamiento y corte de ramas cercanas a la línea	SOLMANT HON 53/17

B. CUMPLIMIENTO PORCENTUAL PLAN DE MANTENIMIENTO DE LA RTR.

mar-16		OS/OM						
		Guatemala	El Salvador	Honduras	Nicaragua	Costa Rica	Panamá	EPR
Cumplimiento Plan Anual Mantenimiento	en programa anual y ejecutado (*)	18.42%	66.67%	12.12%	5.26%	4.76%	8.33%	71.43%
	en programa anual y no ejecutado (*)	34.21%	6.67%	51.52%	26.32%	14.29%	55.00%	0.00%
	ejecutado y no en programación anual (*)	44.74%	26.67%	33.33%	57.89%	71.43%	31.67%	21.43%
	emergencia (*)	2.63%	0.00%	3.03%	10.53%	9.52%	5.00%	7.14%
	Total	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
	No se indica el SOLMANT correspondiente (**)	55.26%	0.00%	27.27%	36.84%	42.86%	15.00%	0.00%
	No describe en que consiste el Mantenimiento (**)	23.68%	0.00%	15.15%	15.79%	9.52%	5.00%	14.29%

(*): clasificación porcentual en base al total de mantenimientos realizados durante el mes.

(**): porcentaje de mantenimientos sin indicaciones en base al total realizado en el mes.

C. COMENTARIOS.